Dr. Moll GmbH & Co. KG

Prüfinstitut und Ingenieurbüro

Sattlerstr. 42 30916 Isernhagen Tel.: 05136 / 8006-60 FAX: 05136 / 8006-74 http://www.drmoll.de e-mail: webmaster@drmoll.de



	Prüfungsart	Fachgebiet										
		A	BB	BE	С	D	F	G	н			
0	Baustoffeingangsprüfungen				C0	D0				7		
	Eignungsprüfungen	A1	-	//	-				H1	11		
2	Fremdüberwachungen				-	0 5	F2			12		
3	Kontrollprüfungen	A3	BB3	BE3	СЗ	D3	F3	G3	НЗ	13		
4	Schiedsuntersuchungen	A4	BB4	BE4	C4	D4	F4	G4	H4	14		

- Bauaufsichtliche Anerkennung nach Landesbauordnung (NDS 07) als ÜZ-Stelle für Gesteinskörnungen mit Alkaliernpfindlichkeit nach Alkali-Richtlinie
 Anerkannte Sachverständigenstelle der DB AG
- Sachkundig hinsichtlich Probenahmen gem. LAGA PN 98
- Mitglied im <u>bup</u> Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V..
- Gesellschafter der bupZert GmbH, Berlin.

Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

August Oppermann Kiesgewinnungs- und Vertriebs- GmbH

Brückenstr. 12 34346 Hann. Münden

Prüfbericht	nach	TL SoB-StB (EN	N 13285) SoB	
Prüfbericht-Nr.:	1448/8-Sol	3/23	Prüfberichtdatum:	01.12.2023
Anschrift des Werkes:	August Op	permann, Kiesgewinnungs- ı	und Vertriebs-GmbH, Werk Hard	egsen
	Bergstraße	99, 37181 Hardegsen		
Werk:	Hardegsen		Petrographischer Typ:	Muschelkalk
Material:	Brechkorn			
Art der Güteüberwachun	g: Fremdüber	wachung nach TL G SoB-St	tB Werksunabhängige Gesteinsart:	Natursand*
Typprüfung/Eignungsnac	chweis bzw. let	zte 2-jährliche Güteüberwachun	g: Prüfbericht Nr.: 1448/7-SoB/	23 vom 05.06.2023
Überwachungszeitraum:	2. Halbjahr	2023		
Zulassungszeitraum:	1. Halbjahr	2024		

Angaben über die Probenahme nach DIN EN 932-1:

Ort:

Steinbruch Hardegsen

Teilnehmer: Herr Hartmann (Werk), Herr Löffler (Dr. Moll GmbH & Co. KG)

Nr.	Sortennummer		körnung mm]	Datum der Probenahme	Entnahmestelle	Anwendungsbereich
1	0/32 STS	0/32	STS+NS	09.10.2023	Halde	Schottertragschicht
2	0/32 FSS	0/32	FSS+NS	09.10.2023	Halde	Frostschutzschicht
3	0/45 FSS	0/45	FSS+NS	09.10.2023	Halde	Frostschutzschicht
4	0/45 STS	0/45	STS+NS	09.10.2023	Halde	Schottertragschicht

Bemerkungen: *) Der den Baustoffgemischen zugegebene Natursand stammt aus dem Werk Vienenburg.

Verteiler	1 x Fa.	1 x Fa.	PTW	NDS		
Verteller	Oria.	pdf	pdf	ndf		

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht umfasst 8 Seiten.



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 2/8

zum Prüfbericht Nr: 1448/8-SoB/23

vom: 01.12.2023

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D)	[mm]		0/32	STS+NS			0/32	FSS+NS	
				Kateg	orie			Kateg	orie
Korngrößenverteilung		DIN EN	933-1			DIN EN	933-1		
		Soll	Ist	Soll	lst	Soll	lst	Soll	lst
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 п	nm)								
Minimal Maximal	[M%]	- ≤5	1.8	LF _{NR} UF ₅	LF _{NR} UF ₅	- ≤5	4.0	LF _{NR} UF ₅	LF _{NR} UF ₅
Korngrößenverteilung Siebgröße [mm]		Rückst.	Σ			Rückst.	Σ		
< 0.125	[M%]	2.6	3			4.6	5		
0.125 - 0.25	[M%]	3.1	6			1.6	6		
0.25 - 0.5	[M%]	5.9	12			3.4	10		
0.5 - 1.0	[M%]	8.1	20			4.9	14		
1.0 - 2.0	[M%]	7.0	27			5.2	20		
2.0 - 4.0	[M%]	7.7	34			7.2	27	1	
4.0 - 5.6	[M%]	4.5	39			5.5	32		
5.6 - 8.0		8.7	4B						
	[M%]					9.5	42		
8.0 - 11.2	[M%]	10.3	58			13.2	55		
11.2 - 16.0	[M%]	11.7	70			12.7	68		
16.0 - 22.4	[M%]	12.3	82			15.0	83		
22.4 - 31.5	[M%]	14.5	96			10.8	94		
31.5 - 45.0	[M%]	3.6	100			6.4	100		
Überkorn		Soll	Ist			Soll	Ist		
bis Siebgröße D	[mm]	31	.5	OC ₉₀	OC ₉₀	31	.5	OC ₉₀	OC ₉₀
	[M%]	90-99	96	Cogu	COgo	90-99	94	CCg0	OCgo
bis Siebgröße 1,4 D	[mm]	45	i.0			45	5.0		
	[M%]	100	100			100	100		
Zwischensiebanforderungen .	/ MDV	Soll	Ist			Soll	Ist		
bei Siebgröße 2.0	[mm]	—	_			15-75	20		
bei Siebgröße 16.0	[mm]					47-B7	68		
Werkstypische Toleranzen		Soll	lst			Soll	Ist		
bei Siebgröße 0.5	[mm]	10-20	12			_	_		
bei Siebgröße 1.0	[mm]	20-30	20			1 -	_		
bei Siebgröße 2.0	[mm]	25-39	27	GB	GB	-	_	Gγ	G _V
bei Siebgröße 4.0	[mm]	32-48	34	_		_	_		,
bei Siebgröße 8.0 bei Siebgröße 16.0	[mm] [mm]	42-58 62-78	48 70				_		
Differenzen der Siebdurchgä		Soll	Ist	1		Call	- lot	1	
bei Siebgröße 1.0 - 2.0	[mm]	4-15	7	1		Soll	lst	1	
bei Siebarōße 2.0 - 4.0	[mm]	7-20	7						
bei Siebgröße 4.0 - 8.0	[mm]	10-25	14				_		
bei Siebgröße 8.0 - 16.0	[mm]		22			1 -	_		
	EN 933-4		st	Prüfdatur	n 10,2023		st	Prüfdatur	n 10,202
	[M%]		25	SI ₅₅	SI ₄₀		27	SI ₅₅	SI40
Bruchflächigkeit DIN	EN 933-5	_	st	33		_	lst	-55	- 40
Gebrochene Oberfläche (> 90		_			1	100			
Gebrochene Oberfläche (50 - 90			100			0	100		
Gebrochene Oberfläche (10 - 50	,		0	C _{100/0}	C _{100/0}	0	0	C _{100/0}	C _{100/}
Tablesions appliedite (10 - 00	/ [\o]			I ohno l	Prüfung	0	U	ohne l	rūfung



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

vom: 01.12.2023

Seite: 3/8 zum Prüfbericht Nr: 1448/8-SoB/23


Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D)	[mm]		0/45	FSS+NS			0/45	STS+NS	
				Kateg	jorie			Kateg	orie
Korngrößenverteilung		DIN EN	933-1			DIN EN	933-1		
		Soll	Ist	Soll	lst	Soll	lst	Soll	lst
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)								
Minimal Maximal	VI%]	- ≤5	2.9	LF _{NR} UF ₅	LF _{NR} UF ₅	- ≤5	3.2	LF _{NR} UF ₅	LF _{NR} UF ₅
Corngrößenverteilung			_						
Siebgröße [mm]		Rückst.	Σ			Rückst.	Σ		
< 0.125	[M%]	3.4	3			4.0	4		
0.125 - 0.25	[M%]	1.3	5			2.3	6		
0.25 - 0.5	[M%]	2.6	7			4.0	10		
0.5 - 1.0	[M%]	3.7	11			6.0	16		
1.0 - 2.0	[M%]	3.8	15			7.7	24		
2.0 - 4.0	[M%]	7.6	22			7.5	32		
4.0 - 5.6	[M%]	5.8	28			5.2	37		
5.6 - 8.0	[M%]	13.7	42			9.0	46		
8.0 - 11.2	[M%]	12.9	55			9.9	56		
11.2 - 16.0	[M%]	14.9	70			11.6	67		
16.0 - 22.4	[M%]	7.5	77			5.2	72		
22.4 - 31.5	[M%]	8.5	86			6.1	78		
31.5 - 45.0	[M%]	14.3	100			21.5	100		
Überkorn		Soll	lst			Soll	Ist		
bis Siebgröße D	[mm]	45	.0			45	.0		
=	[M%]	90-99	100	OC90	OC90	90-99	100	OC90	OC ₉₀
bis Siebgröße 1,4 D	[mm]	63				63			
<u>.,,</u>	[M%]	100	100			100	100		
Zwischensiebanforderungen / M		Soll	Ist			Soll	Ist		
bei Siebgröße 2.0	[mm]	15-75	15						
bei Siebgröße 22.4	[mm]	47-87	77				_		
Werkstypische Toleranzen		Soll	lst			Soll	Ist		
bei Siebgröße 0.5	[mm]	_	_			10-20	10		
bei Siebgröße 1.0	[mm]	-	_			15-25	16		
bei Siebgröße 2.0 bei Siebgröße 5.6	[mm] [mm]		_	Gy	GV	23-37 32-48	24 37	GB	GB
bei Siebgröße 11.2	[mm]					47-63	56		
bei Siebgröße 22.4	[mm]	l _	_			67-83	72		
Differenzen der Siebdurchgänge		Soll	Ist			Soll	Ist		
bei Siebgröße 1.0 - 2.0	[mm]					4-15	8		
bei Siebgröße 2.0 - 5.6	[mm]	-	-			7-20	13		
bei Siebgröße 5.6 - 11.2	[mm]	<u> </u>	_			10-25	19		
bei Siebgröße 11.2 - 22.4	[mm]					10-25	16		
Kornformkennzahl DIN EN	933-4		st	Prüfdatu	m 10.2023		st	Prüfdatui	π 10.202
	[M%]		30	SI ₅₅	SI ₄₀	1 3	27	Sl ₅₅	SI ₄₀
Bruchflächigkeit DIN EN		_	st		_		st		-
	[M%]	100	100			100	100		
· ·	[M%]	0		C _{100/0}	C _{100/0}	0		C _{100/0}	C _{100/}
, ,	[M%]	0	0	ohne	Prüfung	0	0		Prüfung
Gebrochene Oberfläche (< 10)	[M%]	0	0			0	0		
Bemerkung zu: 0/45 FSS+NS				diesem Fall en (z.B. im So					
Bemerkung zu: 0/45 STS+NS				diesem Fall en (z.B. im Sc					



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 4/8 zum Prüfbericht Nr: 1448/8-SoB/23 vom: 01.12.2023



Das untersuchte Material 0/32 STS+NS entspricht hinsichtlich der Kornverteilung den Anforderungen der TL SoB-StB an ein Baustoffgemisch für Schottertragschichten.

Die Anforderungen der Tab. 11, Tab. 12 und Tab. 13 der TL SoB-StB werden eingehalten.

Baustoffgemisch	V€ T	ergleich mit de oleranzen der	m vom Herste Durchgänge i	п Hersteller angegebenen Wert (MDV) hgänge in M% durch die Siebe (mm)					
0/32 STS	0.5	1	2	4	8	16			
MDV	10 - 30	14 - 35	23 - 40	30 - 52	43 - 60	63 - 77			
Toleranz	±5	±5	±7	±8	±8	±8			
werkstypische Kornzusammensetzung	15	25	32	40	50	70			
werkstypische Toleranz	10 - 20	20 - 30	25 - 39	32 - 48	42 - 58	62 - 78			
Istwert	12	20	27	34	48	70			


Baustoffgemisch	Differer	nz der Durchgänge in	M% durch die Sieb	e (mm)
0/32 STS	1/2	2/4	4/8	8/16
Soll-Differenz	4 - 15	7 - 20	10 - 25	10 - 25
Ist-Differenz	7	7	14	22




Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

vom: 01.12.2023

Seite: 5/8 zum Prüfbericht Nr: 1448/8-SoB/23




Das untersuchte Material 0/32 FSS+NS entspricht hinsichtlich der Kornverteilung den Anforderungen der TL SoB-StB an ein Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.



Das untersuchte Material 0/45 FSS+NS entspricht hinsichtlich der Kornverteilung den Anforderungen der TL SoB-StB an ein Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 6/8 zum Prüfbericht Nr: 1448/8-SoB/23 vom: 01.12.2023



Das untersuchte Material 0/45 STS+NS entspricht hinsichtlich der Kornverteilung den Anforderungen der TL SoB-StB an ein Baustoffgemisch für Schottertragschichten.

Die Anforderungen der Tab. 11, Tab. 12 und Tab. 13 der TL SoB-StB werden eingehalten.

Baustoffgemisch	V€ T	ergleich mit de oleranzen der	m vom Herste Durchgänge i	vom Hersteller angegebenen Wert (MDV) Jurchgänge in M% durch die Siebe (mm)					
0/45 STS	0.5	1	2	5.6	11.2	22.4			
MDV	10 - 30	14 - 35	23 - 40	30 - 52	43 - 60	63 - 77			
Toleranz	±5	±5	±7	±8	±8	±8			
werkstypische Kornzusammensetzung	15	20	30	40	55	75			
werkstypische Toleranz	10 - 20	15 - 25	23 - 37	32 - 48	47 - 63	67 - 83			
Istwert	10	16	24	37	56	72			

Baustoffgemisch	Differer	nz der Durchgänge ir	e in M% durch die Siebe (mm)			
0/45 STS	1/2	2/5.6	5.6/11.2	11.2/22.4		
Soll-Differenz	4 - 15	7 - 20	10 - 25	10 - 25		
lst-Differenz	8	13	19	16		



Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

Seite: 7/8 zum Prüfbericht Nr: 1448/8-SoB/23 vom: 01.12,2023

hysikalische nforderunge	en	Gesteins- körnung [mm]/ Prüfdatum	Prüf- körnung [mm]	E	inzelv	vert/e			lst- wert	Soll / Sollwert- Kategorie	lst / Istwert- Kategorie
lohdichte pp											
DIN EN 1097-6, Inhang A P Gestein-StB, Feil 3.2.2	[Mg/m³]	0/32 STS+NS 05.2023	0/31,5	2.699		2.7	02	i.M.	2.70	1	2.70
OIN EN 1097-6, Anhang A P Gestein-StB, Feil 3.2.2	[Mg/m³]	0/32 FSS+NS 05.2023	0/31,5	2.702		2.7	'00	i.M.	2.70	I	2.70
DIN EN 1097-6, Anhang A FP Gestein-StB, Feil 3.2.2	[Mg/m³]	0/45 FSS+NS 05.2023	0/45	2.702		2.6	599	i.M.	2.70	1	2.70
DIN EN 1097-6, Anhang A IP Gestein-StB, Feil 3.2.2	[Mg/m³]	0/45 STS+NS 05.2023	0/45	2.696		2.6	399 399	i.M.	2.70	1	2.70
Nasseraufnahm e	•										
OIN EN 1097-6	[%]	0/45 STS+NS 05.2023	31,5/45	0.4	8.0	0.5	0.6	i.M.	0.6	1	0.6
Optimaler Wasse	ergehalt un	d Trockendic	hte (Proct	or)							
DIN EN 13286-2	[M%]	0/32 STS+NS	0/31,5	opt. Was	serge	ehalt	5.8	kom	5.3	,	5.3
JIN EN 13200-2	[Mg/m³]	05.2023	0,31,5	Trocke	endich	nte	2.16	korr.	2.18	/	2.18
DIN EN 13286-2	[M%] [Mg/m³]	0/32 FSS+NS 05.2023	0/31,5	opt. Was			5.9 2.02	korr.	5.6 2.05	/	5.6 2.05
DIII	[M%]	0/45 FSS	A 15 4 5	opt. Was	sserge	ehalt	4.7		4.0		4.0
DIN EN 13286-2	[Mg/m³]	05.2023	0/31,5	Trocke	endicl	nte	2.10	korr.	2.15	/	2.15
DIN EN 13286-2	[M%] [Mg/m³]	0/45 STS+NS 05.2023	0/31,5	opt. Was			6.4 2.17	korr.	5.2 2.22	- 1	5.2 2.22
Widerstand gege		meruna (Sch	anzertrüm	meriinas	wert)						
DIN EN 1097-2, Abs. 6 TP Gestein-StB, Teil 5.1.2	[M%]	0/32 STS+NS 10.2023	8/12,5	23.50		.16	23.31	i.M.	23.3	≤28	≤28
			Rohdichte ρ	p [Mg/m³]	2.69)	Kornfo	rm [M%]	21		
Los Angeles-Ko	effizient ar	n Schotter									
DIN EN 1097-2, Abs. 5 TP Gestein-StB, Teil 5.3.1.2	[M%]	0/45 STS+NS 10.2023	35,5/45		3	5.6			36	≤40	≤40
Widerstand geg	en Schlag	an Schotter									
DIN EN 1097-2, Anh. B2 TP Gestein-StB, Teil 5.1.3	[M%]	0/45 STS+NS 10.2023	35,5/45	28.9	2	7.6	22.2	i.M.	26.2	≤30	≤30
			Rohdichte p	p [Mg/m³] 2.6	6	Kornfo	rm [M%]	27		
Wasseraufnahm	ne (für Ven	witterungsbes	tändigkeit	i)					-11		
DIN EN 1097-6, Anhang B	[M%]	0/45 STS+NS 05.2023	32/45	0.4	0.4	0.5	0.5	i.M.	0.5	1	0.5
Widerstand geg	en Frostbo	eanspruchung]							_	
DIN EN 1367-1 TP Gestein-StB, Teil 6.3.1	[M%]	0/32 STS+NS 05.2023	8/16	1.5		1.4	1.7	i.M.	1.5	F4	F ₂
	-		Prüfflüssigk		esser					To the second	3 1 63

Allgemeine Angaben (Fremdüberwachung, Betriebsbeurteilung)

Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: (05136) 8006-60 Telefax: (05136) 8006-74

vom: 01.12.2023

Seite: 8/8 zum Prüfbericht Nr: 1448/8-SoB/23

1	Prüfung	
1.1	Verantwortlicher/Durchführender der WPK (intern):	Herr Hartmann
1.2	Ort/Adresse des Labors für die WPK (intern):	PTW, Witzenhausen
1.3	Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-1 durchgeführt?	Ja
1.4	Werden alle verlangten Prüfungen der WPK (intern) im erforderlichen Prüfrhythmus durchgeführt?	Ja
1.5	Werden die geforderten Aufzeichnungen der "WPK" ordnungsgemäß geführt?	Ja
2	Lieferschein	
2.1	Enthält der Lieferschein alle verlangten Angaben?	Ja
2.2	Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?	Ja
2.2	Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?	
2.2 3	Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen? Herstellwerk Entspricht die Lagerung der Gesteinskörnungen	Ja

4 Beurteilung: Die untersuchten Materialien entsprechen den Anforderungen der TL SoB-StB bzw. TL Gestein-StB an Baustoffgemische für

Schottertragschichten bzw. für Frostschutzschichten.

Dr. Moll GmbH & Co. KG Stelly Prütstellenleiter Dipl-Geol. R. Lenhard

Dr. Moll GmbH & Co. KG Geschäftsführer

Dipl.-Geol. M. Quakertack